


LAMPIRAN :



Lampiran 1 : Gambar related part universal joint



Lampiran 2 : Gambar shaft yang sudah mengalami retakan



Lampiran 3 : Gambar Proses Pengujian Kekerasan