

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu kepada tujuan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden merasa pemahaman mereka terhadap rambu keselamatan, kemudahan akses ke jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan titik kumpul sudah cukup baik, dengan rata-rata nilai yang menunjukkan kategori "Mudah" hingga "Sangat Mudah." Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem K3 di Polsek Kesugihan sudah cukup efektif dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam situasi darurat. Rambu keselamatan dan jalur evakuasi yang telah dipasang memudahkan responden untuk merespons dengan cepat dan tepat dalam keadaan darurat..
2. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem rambu keselamatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul di Polsek Kesugihan sudah dirancang sesuai dengan standar keselamatan yang ada. Rata-rata skor untuk indikator Pemahaman Terhadap Rambu menunjukkan nilai 3.55, yang berarti pemahaman terhadap rambu keselamatan di Polsek Kesugihan dinilai "Mudah" hingga "Sangat Mudah." Jalur evakuasi juga dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, dengan rata-rata skor 3.68 untuk Kemudahan Akses ke Jalur Evakuasi, yang berarti akses ke jalur evakuasi sangat mudah dijangkau. Begitu pula, kesiapsiagaan jalur evakuasi dan titik kumpul menunjukkan nilai positif, dengan skor rata-rata 3.41 dan 3.36, yang berarti kesiapsiagaan keduanya dipandang "Mudah" oleh mayoritas responden.
3. Evaluasi keseluruhan sistem K3 di Polsek Kesugihan mengungkapkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan sistem yang diterapkan. Rata-rata skor untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Sistem K3 adalah 3.50, menunjukkan bahwa 90,9% responden merasa puas dengan sistem keselamatan yang ada. Namun, untuk indikator Saran Perbaikan untuk K3, sebagian responden masih memberikan umpan balik terkait beberapa area yang perlu

dingkatkan, dengan skor rata-rata 3.14, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan sistem K3 di Polsek Kesugihan :

1. Peningkatan Visibilitas dan penyebaran rambu keselamatan
2. Peningkatan pengelolaan di titik kumpul, seperti membentuk tim khusus yang bertugas mengarahkan dan mencatat kehadiran personel untuk memastikan semua individu yang dievakuasi tercatat dengan baik.
3. Penggunaan jalur evakuasi alternatif yang dirancang dengan baik untuk mengantisipasi kepadatan di jalur utama.
4. Pemasangan kamera CCTV di jalur evakuasi dan titik kumpul untuk memantau kelancaran proses evakuasi dan mengevaluasi potensi masalah.